

Statusrapport VKO-R

Generelt

Antal beskæftigede på kontroldatoen	7
Hvor mange biler behandler centret ca. pr. år	2500
Kontroltype	Anmeldt
Besøges igen inden (måneder)	4
Indkaldelsesprocedure iflg.	Kundehenvendelse
Hvor mange biler er gennemgået	5
Hvor mange biler var fejlfrie	5
Hvor mange biler er indkaldt	5

Indretning

Kundemodtagelse	Bemærkninger	Kundemodtagelse foregår i samme lokale som ved Autoværkstedet.
Vaskefaciliteter	OK	
Klargøringsplads	OK	
Tørrefaciliteter	OK	
Produktionslokaler	OK	
Arbejdsgange/tilrettelæggelse	OK	
Udenomsarealer	OK	
Tilkørselsforhold	OK	
Skiltning	OK	
Andet	Ikke checket	

Værkstedsudstyr

Lysforhold væg/gulv/loft	OK	
Personlig lys/lygte	Bemærkninger	Lygte tilstede til slutkontrol.
Lifte/Løfteudstyr	OK	
Vaskeanlæg	OK	
Ventilation/rumudsugning/luftsifte	Bemærkninger	Kontrolleret d. 21/5-2012
Trykluft/kompressor	OK	
Sprøjteudstyr	Bemærkninger	Rette mængde tilstede og fremtræder i god stand.
Luftiblanding/ikke luftiblanding	OK	
Hjælpeværktøjer	OK	
Andet	Ikke checket	

Produktion/udførelse

Behandlingsprocedure	Iflg. Teknisk protokol og Corrpro A/S forskrifter.	
Bemærkninger	Ved dette anmeldte kontrol besøg blev der kontrolleret ialt 5 kundebiler. Da en kunde meldte sent afbud blev der i stedet kontrolleret en bil fra dagsproduktionen. Samtlige af de udvalgte biler var uden fejl ved de kontrollerede punkter. Meget flot arbejde hos Anti-Rust Roskilde.	
	OK	
	Bemærkninger	Online opdatering

Anvendelse af sprøjteskema mm.

Ajourføring af sprøjteskema mm.

Produktvalg/anvendelse